

Vadný usměrňovací můstek S1WB ve VHS videopřehrávači Philips NV-HV61  
18. 4. 2014

Jednoho aprílového dne zdál se navždy zhasnout VHS videopřehrávač Philips NV-HV61. Podle štítku výrobce bylo zemi původu Slovensko.



I pohlédl jsem na desku přehrávače a spatřil ošklivě ztmavlé regiony ve zdrojové části :



Ze strany spojů byl k desce připájen usměrňovací můstek o přibližné velikosti 10 mm x 7 mm (na fotografii níže zvětšen) , který jevil známky destrukce. Byl oním pověstným kazítkem (viditelnou ruku trhu), které rozesmutňuje majitele a uživatele přístrojů, dává práci servisním firmám a zaručuje odbyt výrobcům. Hůře již dobré jméno.



Poněkud jsem se podivil, že přístroj tohoto typu byl navržen s tak subtilním můstkovým usměrňovačem, a že nic dalšího na desce není poškozeno. Vyměnil jsem můstek za zřetelně robustnější ...



... a bylo po závadě.

Pro zanícené radiotechniky a pro strýčka příhodu příkládám i pohled na desku videopřehrávače, který nadále slouží svému majiteli.

